

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1. Zaměření stávajícího stavu

k akci: Demolice bytového domu č.p. 247, 248, 249 v ulici Dolní
Příkopy - st.p.č. 260/1, 261, 262 k.ú. Horní Slavkov

V Horním Slavkově: březen 2018

Vypracoval: Lukáš Bazala

Kontroloval: Ing. Zdeněk Dražný

OBSAH:

A1. Identifikační údaje

- 1.1 Údaje o stavbě
- 1.2 Identifikační údaje žadatele
- 1.3 Identifikace zpracovatele

A2. Základní údaje stavby

- a) Popis konstrukčního systému stavby
- b) Výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb
- c) Rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků

A1. Identifikační údaje

1.1 Údaje o stavbě

Název: Demolice bytového domu č.p. 247, 248, 249 v ulici Dolní Příkopy
(D.1. Zaměření stávajícího stavu)
Místo: Horní Slavkov, ulice Dolní Příkopy
Katastrální území: Horní Slavkov
Stavební parcely: st.p.č. 260/1, 261, 262

1.2 Identifikace žadatele

Název: Město Horní Slavkov
Sídlo: Dlouhá 364/12, 357 31 Horní Slavkov
IČ: 00259322
Odpovědný zástupce: Alexandr Terek, starosta

1.3 Identifikace zpracovatele

Zhotovitel PD: Petr Fojtík
Sídlo: Jindřichovice 405, 358 01 Kraslice
IČ: 49162942

Hlavní projektant: Ing. Zdeněk Dražný, ČKAIT 0300534 (specializace – pozemní stavby)
Sídlo: 9. Května 764, 357 35 Chodov

Zpracovatel PD: Lukáš Bazala
Sídlo: Poštovní 646/7, 357 31 Horní Slavkov

A2. Základní údaje stavby

Předmětem projektové dokumentace je demolice stávající budovy v ulici Dolní Příkopy v Horním Slavkově. Jedná se o vybydlený bytový dům č.p. 247, 248 a 249. Jedná se o volně stojící objekt, u kterého se nenacházejí jiné objekty. Projektová dokumentace poukazuje na zaměření stávajícího stavu objektu.

Zastavěná plocha: 487 m²
Obestavěný prostor: 8936,45 m³
Výška objektu od terénu: 18,35 m od -2,850 m (16,70 m od výšky -1,200 m)
Celková výška objektu 18,35 m
Délka objektu: 48,70 m
Šířka objektu: 10,00 m

a) Popis konstrukčního systému stavby

Jedná se o budovu s pěti nadzemními podlažími (suterén a 1.NP – 4.NP), podkrovím a valbovou střechou.

Zdivo je provedeno z cihel plných pálených, stropy jsou pravděpodobně tvořeny škvárobetonovými stropními vložkami kladených do železobetonových stropních překladů, komíny jsou zděné z CPP. Zdivo nosné je tloušťky 450 a 300 mm. Příčky v objektu jsou provedeny z cihel plných pálených tl. 150 mm a 75 mm. Schodiště je železobetonové. Okna jsou dřevěná dvojíťá.

Konstrukce krovu je dřevěná z vazných trámů, stojek a krokví. Krov je podporován ležatými stolicemi s bačkorami. Střešní krytina je provedena z falcovaných plechů kladenými na laťování.

b) Výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb

Stavebním průzkumem bylo zjištěno, že nosné konstrukce budovy nejsou narušeny. Budova je stabilní, ale velice poničena. V objektu přebývali bezdomovci a další různé skupiny, kteří objekt velmi zničili, a v dnešní době je již objekt bez jakéhokoliv využití a velmi chátrá. Většina vnitřních výplní je odstraněna stejně tak část oken a venkovních dveří.

Objekt svou dispozicí nevyhovuje současným standardům pro užívání, a proto je nevhodný pro rekonstrukci. Užívání budovy je za stávajícího stavu neekonomické a není šetrné k životnímu prostředí.

Po demolici budou plochy využity pro revitalizaci města Horní Slavkov.

c) Rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků

Svislé nosné konstrukce jsou zděné z cihel plných pálených (zdivo nosné tl. 450 mm a 300 mm, příčky tl. 150 mm a 75 mm). Vodorovné konstrukce - stropy jsou pravděpodobně tvořeny škvárobetonovými stropními vložkami kladených do železobetonových stropních překladů (tl. stropní konstrukce 250 mm), tl. betonových podlah cca 100 mm. Konstrukce krovu je dřevěná z vazných trámů, stojek a krokví. Krov je podporován ležatými stolicemi s bačkorami. Střešní krytina je provedena z falcovaných plechů kladenými na laťování. Komíny jsou zděné z CPP.

Na zaměření stávajícího stavu poukazuje podrobná projektová dokumentace.