

III. část - dopravní vybavenost

- A - Autobusové zastávky**
- B - Železniční stanice**
- P - Přechody přes komunikace**
- U - Úseky pěších tras**

Objekt dopravy - A01 : Horní Slavkov, sídliště

poloha : MK - Bezejmenná

stav : zastávka bariérová,
čekárna bezbariérová

směr : -

Popis stavu a případný způsob odstranění bariér:

Výška zastávkového obrubníku nedosahuje požadované výšky, chybí hmatové a kontrastní úpravy dle vyhlášky č.398/2009 Sb. Přístřešek je bezbariérový.



Objekt dopravy - A02 : Horní Slavkov, sídliště - výstupní

poloha : MK - Bezejmenná

stav : zastávka bariérová, bez čekárny

směr : -

Popis stavu a případný způsob odstranění bariér:

Výška zastávkového obrubníku nedosahuje požadované výšky, chybí hmatové a kontrastní úpravy dle vyhlášky č.398/2009 Sb.



Objekt dopravy - A03 : Horní Slavkov, náměstí

poloha : II/209 - nám. Republiky

stav : zastávka bezbariérová s výhradami, čekárna bezbariérová

směr : Loket

Popis stavu a případný způsob odstranění bariér:

Zastávka je bezbariérová pro osoby s omezenou schopností pohybu, chybí ale hmatové a kontrastní úpravy dle vyhlášky č.398/2009 Sb. týkající se osob s omezenou schopností orientace.



Objekt dopravy - A04 : Horní Slavkov, náměstí

poloha : II/209 - nám. Republiky stav : zastávka bariérová, bez čekárny
směr : Loket

Popis stavu a případný způsob odstranění bariér:

Výška zastávkového obrubníku nedosahuje požadované výšky, chybí hmatové a kontrastní úpravy dle vyhlášky č.398/2009 Sb.



Objekt dopravy - A05 : Horní Slavkov, náměstí

poloha : II/209 - nám. Republiky stav : zastávka bariérová, bez čekárny
směr : Bečov nad Teplou

Popis stavu a případný způsob odstranění bariér:

Výška zastávkového obrubníku nedosahuje požadované výšky, chybí hmatové a kontrastní úpravy dle vyhlášky č.398/2009 Sb.



Objekt dopravy - A06 : Horní Slavkov, hodinářství

poloha : II/209 - třída Osvoboditelů

stav : zastávka bariérová, bez čekárny

směr : Loket

Popis stavu a případný způsob odstranění bariér:

Chybí přístup po chodníku i zastávkový obrubník, jehož výška tímpádem nedosahuje 20 cm, chybí hmatové a kontrastní úpravy dle vyhlášky č.398/2009 Sb.



Objekt dopravy - A07 : Horní Slavkov, hodinářství

poloha : II/209 - třída Osvoboditelů

stav : zastávka bariérová, čekárna bezbariérová

směr : Bečov nad Teplou

Popis stavu a případný způsob odstranění bariér:

Chybí přístup po chodníku i zastávkový obrubník, jehož výška tímpádem nedosahuje 20 cm, chybí hmatové a kontrastní úpravy dle vyhlášky č.398/2009 Sb.



Objekt dopravy - A08 : Horní Slavkov, záv.3

poloha : II/209 - třída Osvoboditelů stav : zastávka i čekárna
směr : Bečov nad Teplou bariérová

Popis stavu a případný způsob odstranění bariér:

Chybí přístup po chodníku i zastávkový obrubník, jehož výška tím pádem nedosahuje 20 cm, chybí hmatové a kontrastní úpravy dle vyhlášky č.398/2009 Sb.




Objekt dopravy - A09 : Horní Slavkov, záv.3

poloha : II/209 - třída Osvoboditelů stav : zastávka bariérová, bez
směr : Loket čekárny

Popis stavu a případný způsob odstranění bariér:

Chybí přístup po chodníku i zastávkový obrubník, jehož výška tím pádem nedosahuje 20 cm, chybí hmatové a kontrastní úpravy dle vyhlášky č.398/2009 Sb.



Objekt dopravy - P1 : Přechody přes komunikace (přechody pro chodce či místa pro přecházení) v mapě generelu vyznačené tmavě modrou barvou

poloha : - stav : bezbariérový
směr : -

Popis stavu a případný způsob odstranění bariér:

Přechody pro chodce nebo místa pro přecházení bezbariérové jak pro osoby s omezenou schopností pohybu tak i orientace.



Objekt dopravy - P2 : Přechody přes komunikace (přechody pro chodce či místa pro přecházení) v mapě generelu vyznačené světle modrou barvou

poloha : - stav : částečně bezbariérový
směr : -

Popis stavu a případný způsob odstranění bariér:

Přechody pro chodce nebo místa pro přecházení bezbariérové jen pro osoby s omezenou schopností pohybu. Pro osoby s omezenou schopností orientace jsou zde např. překážky v trase (sloupy veřejného osvětlení či vysokého napětí), chybí či jsou chybně řešeny hmatové úpravy (signální, varovné pásy a vodící pásy). Dále je zde příliš dlouhý úsek přecházení





Objekt dopravy - P3 : Přechody přes komunikace (přechody pro chodce či místa pro přecházení) v mapě generelu vyznačené červenou barvou

poloha : - stav : bariérový
směr : -

Popis stavu a případný způsob odstranění bariér:

Přechody pro chodce nebo místa pro přecházení bariérové jak pro osoby s omezenou schopností pohybu (vysoká hrana obrubníku, špatně přístupné tlačítko semaforu), tak i pro osoby s omezenou schopností orientace (překážky v trase - sloupy veřejného osvětlení či vysokého napětí, zároveň chybí či jsou chybně řešeny hmatové úpravy - signální, varovné pásy).



Objekt dopravy - U1 : Úseky pro pěší v mapě generelu vyznačené tmavě modrou čarou

poloha : - stav : bezbariérový
směr : -

Popis stavu a případný způsob odstranění bariér:

Úseky (ucelené úseky mezi přechody, rozdělením trasy, znatelnou změnou povrchu,...) pro pěší bezbariérové jak pro osoby s omezenou schopností pohybu tak i orientace.




Objekt dopravy - U2 : Úseky pro pěší v mapě generelu vyznačené světle modrou čarou

poloha : - stav : částečně bezbariérový
směr : -

Popis stavu a případný způsob odstranění bariér:

Úseky pro pěší (ucelené úseky mezi přechody, rozdělením trasy, znatelnou změnou povrchu,...), bezbariérové jen pro osoby s omezenou schopností pohybu. Pro osoby s omezenou schopností orientace jsou zde např. bariéry v podobě překážek na trase - sloupy veřejného osvětlení či vysokého napětí, chybí či jsou chybně řešeny hmatové úpravy - varovné pásy u obrubníků nižších než 80 mm). Jsou špatně řešeny vodící linie zde také drobné terénní nerovnosti či vady povrchu.





Objekt dopravy - U3 : Úseky pro pěší v mapě generelu vyznačené červenou čarou

poloha : -

stav : bariérový

směr : -

Popis stavu a případný způsob odstranění bariér:

Úseky (ucelené úseky mezi přechody, rozdělením trasy, znatelnou změnou povrchu,...) pro pěší bariérové jak pro osoby s omezenou schopností pohybu (špatná kvalita či chybějící zpevněný povrch komunikace, výškové nerovnosti), tak i pro osoby s omezenou schopností orientace (překážky v trase - sloupy veřejného osvětlení či vysokého napětí, dále chybí či jsou chybně řešeny hmatové úpravy - varovné pásy u sjezdů na pozemek). Dále je důvodem i nedostatečná šířka pěší komunikace.



Objekt dopravy - U4 : Úseky pro pěší v mapě generelu vyznačené přerušovanou tmavě modrou čarou

poloha : -

stav : bezbariérový smíšený

směr : -

Popis stavu a případný způsob odstranění bariér:

Úseky (především místní komunikace, kde je malá frekvence motorových vozidel), kde je smíšený provoz pěších a motorových vozidel, které jsou bezbariérové. Jedná se převážně o obytné a pěší zóny.

Nevyskytuje se v dané lokalitě

Objekt dopravy - U5 : Úseky pro pěší v mapě generelu vyznačené přerušovanou světle modrou čarou


poloha : -

stav : částečně bezbariérový

směr : -

Popis stavu a případný způsob odstranění bariér:

Úseky (především místní komunikace, kde je malá frekvence motorových vozidel), kde je smíšený provoz pěších a motorových vozidel, které jsou bezbariérové pro osoby s omezenou schopností pohybu. Pro osoby s omezenou schopností orientace zde chybí především vodící linie a hmatové úpravy.



Objekt dopravy - U6 : Úseky pro pěší v mapě generelu vyznačené přerušovanou červenou čarou

poloha : -

stav : bariérový smíšený úsek

směr : -

Popis stavu a případný způsob odstranění bariér:

Úseky, kde je smíšený provoz pěších a motorových vozidel, které jsou bariérové pro osoby s omezenou schopností pohybu. Jedná se převážně o úseky s větší frekvencí motorových vozidel, kde chybí chodníky.



Objekt dopravy - U7 : Úseky pro pěší v mapě generelu vyznačené červenou čarou s černými křížky

poloha : -
směr : -

stav : bariérový neřešitelný

Popis stavu a případný způsob odstranění bariér:

Bariérový úsek pro pěší, kde je odstranění bariér neřešitelné díky terénnímu profilu (je zde např. příliš vysoký podélný sklon, dlouhé schodiště či stísněný prostor....).

